

Tensiometro PCE-MTM 50

tensiometro per il controllo rapido e preciso della tensione dei telai serigrafici

Il tensiometro è un dispositivo molto utile nel processo di stampa serigrafica. Con il tensiometro è possibile misurare e controllare la tensione del tessuto sui telai serigrafici in fase di tensionatura, ed una volta effettuata la misura si può decidere se è il caso di tendere o allentare il telaio. Il dispositivo è facile da controllare e tarare, se necessario, ed è perciò molto facile da usare.

- Alta precisione

- Calibrazione indipendente

Specifiche tecniche del tensiometro PCE-MTM 50

Range di misura

0 ... 50 N/cm

Precisione

10.5 N/cm

Contenuto della spedizione del tensiometro PCE-MTM 50

1 x Tensiometro PCE-MTM 50,

1 x Vetro per calibrazione

1 x Custodia